



## CEMP MOTOR Stock List

Part No : AB 70r 90 L 6  
Part No : AC35  
Part No : AC35r 80 B2  
Part No : II2G-IC411-CLF  
Part No : 01A1EX102  
Part No : 02ATEX122X-N1415619001y14  
Part No : 03ATEX136  
Part No : 0722  
Part No : 0722 CESI 01 ATEX103  
Part No : 0722 CESI 01ATEX102  
Part No : 0722 CESI 01ATEX103 N1303259003X13  
Part No : 0722 CESI 01ATEX103X n1419407005y14  
Part No : 0722 CESI 02ATEX 123  
Part No : 0722 CESI 02ATEX045  
Part No : 0722 CESI 02ATEX122  
Part No : 0722 CESI 02ATEX122X  
Part No : 0722 CESI 02ATEX123  
Part No : 0722 CESI 03ATEZ111  
Part No : 0722 TUV IT 14ATEX065X  
Part No : 0722CESI  
Part No : 0722CESI/01ATEX102  
Part No : 0722CESI/02ADEX122  
Part No : 08ATEX012XN1310229001Y13  
Part No : 0903060002Y09 FAN COVER  
Part No : 0903249002  
Part No : 1 ADD 71 B 4 0,37 Kw 400 v 1390 d/d

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 100 L 24  
Part No : 100 L 28  
Part No : 100 L 46  
Part No : 100 L 48  
Part No : 100 L 6  
Part No : 100 L 68  
Part No : 100 LA 2  
Part No : 100 LA 28  
Part No : 100 LA 4  
Part No : 100 LA 412  
Part No : 100 LA 46  
Part No : 100 LA 48  
Part No : 100 LA 68  
Part No : 100 LA 8  
Part No : 100 LB 2  
Part No : 100 LB 4  
Part No : 100 LB 412  
Part No : 100 LB 46  
Part No : 100 LB 48  
Part No : 100 LB 6  
Part No : 100 LB 68  
Part No : 100 LB 8  
Part No : 100 LBX 2  
Part No : 100 LBX 4  
Part No : 100 LBX 6  
Part No : 100 LC 4  
Part No : 100 M 24  
Part No : 100 M 48  
Part No : 100LA 4 3  
Part No : 10834602  
Part No : 1109251005  
Part No : 111317001  
Part No : 11136103  
Part No : 112 M 28  
Part No : 112 M 412

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 112 M 2  
Part No : 112 M 24  
Part No : 112 M 4  
Part No : 112 M 46  
Part No : 112 M 48  
Part No : 112 M 6  
Part No : 112 M 68  
Part No : 112 M 8  
Part No : 112 MB 4  
Part No : 112 ML 2  
Part No : 112 ML 6  
Part No : 112 MLX 4  
Part No : 112 SERIES  
Part No : 120030  
Part No : 1217185001  
Part No : 1312432001 AB35 112M 4 B3 4KW  
Part No : 131307102  
Part No : 132 L 24  
Part No : 132 L 412  
Part No : 132 L 46  
Part No : 132 L 48  
Part No : 132 M 28  
Part No : 132 M 412  
Part No : 132 M 2  
Part No : 132 M 24  
Part No : 132 M 4  
Part No : 132 M 48  
Part No : 132 M 6  
Part No : 132 M 8  
Part No : 132 MA 46  
Part No : 132 MA 6  
Part No : 132 MA 68  
Part No : 132 MAX 2  
Part No : 132 MB 2  
Part No : 132 MB 24

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 132 MB 4  
Part No : 132 MB 46  
Part No : 132 MB 48  
Part No : 132 MB 6  
Part No : 132 MB 68  
Part No : 132 MB 8  
Part No : 132 MBX 4  
Part No : 132 ML 2  
Part No : 132 ML 4  
Part No : 132 ML 6  
Part No : 132 MX 4  
Part No : 132 S 24  
Part No : 132 S 28  
Part No : 132 S 4  
Part No : 132 S 412  
Part No : 132 S 46  
Part No : 132 S 48  
Part No : 132 S 68  
Part No : 132 S 8  
Part No : 132 SA 2  
Part No : 132 SA 6  
Part No : 132 SB 2  
Part No : 132 SB 4  
Part No : 132 SB 6  
Part No : 132 SB 8  
Part No : 14 ATEX065X  
Part No : 1403152008Y14  
Part No : 14ATEX050X  
Part No : 160 L 2  
Part No : 160 L 24  
Part No : 160 L 4  
Part No : 160 L 412  
Part No : 160 L 46  
Part No : 160 L 48  
Part No : 160 L 6

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 160 L 68  
Part No : 160 L 8  
Part No : 160 LA 2  
Part No : 160 LA 4  
Part No : 160 LAX 2  
Part No : 160 LAX 4  
Part No : 160 LB 2  
Part No : 160 LB 4  
Part No : 160 LB 6  
Part No : 160 LBX 2  
Part No : 160 LBX 4  
Part No : 160 LBY 6  
Part No : 160 LCX 2  
Part No : 160 LCX 6  
Part No : 160 M 24  
Part No : 160 M 412  
Part No : 160 M 46  
Part No : 160 M 48  
Part No : 160 M 6  
Part No : 160 M 68  
Part No : 160 MA 2  
Part No : 160 MA 8  
Part No : 160 MB 2  
Part No : 160 MB 4  
Part No : 160 MB 6  
Part No : 160 MB 8  
Part No : 160 MC 2  
Part No : 160 MC 8  
Part No : 1608429030  
Part No : 160L2 3F 18.50KW 3530RPM  
Part No : 1616660022  
Part No : 1617547010  
Part No : 1617549015  
Part No : 180 L 2  
Part No : 180 L 24

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 180 L 4  
Part No : 180 L 412  
Part No : 180 L 46  
Part No : 180 L 48  
Part No : 180 L 6  
Part No : 180 L 68  
Part No : 180 L 8  
Part No : 180 LA 4  
Part No : 180 LA 6  
Part No : 180 LA 8  
Part No : 180 LB 4  
Part No : 180 LBX 4  
Part No : 180 LBX 6  
Part No : 180 LX 2  
Part No : 180 LX 4  
Part No : 180 M 2  
Part No : 180 M 24  
Part No : 180 M 4  
Part No : 180 M 412  
Part No : 180 M 46  
Part No : 180 M 48  
Part No : 180 M 68  
Part No : 200 LA 2  
Part No : 200 LA 4  
Part No : 200 LA 412  
Part No : 200 LA 46  
Part No : 200 LA 6  
Part No : 200 LA 68  
Part No : 200 LA 8  
Part No : 200 LB 2  
Part No : 200 LB 24  
Part No : 200 LB 4  
Part No : 200 LB 412  
Part No : 200 LB 46  
Part No : 200 LB 48

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 200 LB 6  
Part No : 200 LB 68  
Part No : 200 LB 8  
Part No : 200 LBX 2  
Part No : 200 LBX 4  
Part No : 200 LBX 6  
Part No : 200 LC 2  
Part No : 200 LCX 2  
Part No : 200 LCX 6  
Part No : 225 M 2  
Part No : 225 M 24  
Part No : 225 M 4  
Part No : 225 M 412  
Part No : 225 M 46  
Part No : 225 M 48  
Part No : 225 M 6  
Part No : 225 M 68  
Part No : 225 M 8  
Part No : 225 MA 8  
Part No : 225 MB 2  
Part No : 225 MB 4  
Part No : 225 MB 6  
Part No : 225 S 24  
Part No : 225 S 4  
Part No : 225 S 412  
Part No : 225 S 46  
Part No : 225 S 48  
Part No : 225 S 68  
Part No : 225 S 8  
Part No : 225 SM 2  
Part No : 225 SM 4  
Part No : 225 SM 6  
Part No : 225 SMX 4  
Part No : 250 M 2  
Part No : 250 M 24

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 250 M 4  
Part No : 250 M 412  
Part No : 250 M 46  
Part No : 250 M 48  
Part No : 250 M 6  
Part No : 250 M 68  
Part No : 250 M 8  
Part No : 250 MA 2  
Part No : 250 MA 4  
Part No : 250 MA 6  
Part No : 250 MA 8  
Part No : 250 MB 2  
Part No : 250 MB 4  
Part No : 250 MB 6  
Part No : 250 MBX 2  
Part No : 250 MBX 4  
Part No : 250 MBX 6  
Part No : 250 ML 412  
Part No : 250 ML 6  
Part No : 280 M 2  
Part No : 280 M 24  
Part No : 280 M 4  
Part No : 280 M 412  
Part No : 280 M 46  
Part No : 280 M 48  
Part No : 280 M 6  
Part No : 280 M 68  
Part No : 280 M 8  
Part No : 280 MA 2  
Part No : 280 MA 4  
Part No : 280 MA 6  
Part No : 280 MB 2  
Part No : 280 MB 4  
Part No : 280 MB 6  
Part No : 280 MBX 4

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)



Part No : 280 MBX 6  
Part No : 280 S 2  
Part No : 280 S 24  
Part No : 280 S 4  
Part No : 280 S 412  
Part No : 280 S 46  
Part No : 280 S 48  
Part No : 280 S 6  
Part No : 280 S 68  
Part No : 280 S 8  
Part No : 280 SM 2  
Part No : 280 SM 4  
Part No : 280 SM 6  
Part No : 280 SMX 2  
Part No : 280-315 SERIES  
Part No : 2B08A00462A354  
Part No : 2C06B00442A3542  
Part No : 315 LA 2  
Part No : 315 LA 24  
Part No : 315 LA 4  
Part No : 315 LA 46  
Part No : 315 LA 48  
Part No : 315 LA 6  
Part No : 315 LA 68  
Part No : 315 LA 8  
Part No : 315 LAX 2  
Part No : 315 LAX 4  
Part No : 315 LAY 2  
Part No : 315 LB 2  
Part No : 315 LB 24  
Part No : 315 LB 4  
Part No : 315 LB 46  
Part No : 315 LB 48  
Part No : 315 LB 6  
Part No : 315 LB 68

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 315 LB 8  
Part No : 315 LC 2  
Part No : 315 LC 24  
Part No : 315 LC 4  
Part No : 315 LC 46  
Part No : 315 LC 48  
Part No : 315 LC 6  
Part No : 315 LC 68  
Part No : 315 LC 8  
Part No : 315 LDX 2  
Part No : 315 LDX 4  
Part No : 315 LDX 6  
Part No : 315 M 2  
Part No : 315 M 24  
Part No : 315 M 46  
Part No : 315 M 48  
Part No : 315 M 68  
Part No : 315 MA 6  
Part No : 315 MAX 2  
Part No : 315 MAX 4  
Part No : 315 MAX 6  
Part No : 315 MB 2  
Part No : 315 MB 4  
Part No : 315 MB 6  
Part No : 315 ML 2  
Part No : 315 S 2  
Part No : 315 S 24  
Part No : 315 S 4  
Part No : 315 S 412  
Part No : 315 S 46  
Part No : 315 S 48  
Part No : 315 S 6  
Part No : 315 S 68  
Part No : 315 S 8  
Part No : 315 SA 8

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 315 SB 8  
Part No : 315 SC 8  
Part No : 317202A  
Part No : 355 24  
Part No : 355 46  
Part No : 355 48  
Part No : 355 68  
Part No : 355 LA8  
Part No : 355 LB 4  
Part No : 355 LB 6  
Part No : 355 LB8  
Part No : 355 LC 2  
Part No : 355 LC 4  
Part No : 355 LC 6  
Part No : 355 LC8  
Part No : 355 LD 2  
Part No : 355 LD 4  
Part No : 355 LD 6  
Part No : 355 M 2  
Part No : 355 M 4  
Part No : 355 MA 6  
Part No : 355 MA8  
Part No : 355 MB 6  
Part No : 355 MB8  
Part No : 355 MC8  
Part No : 355 MD8  
Part No : 355 ML 2  
Part No : 37M2  
Part No : 3PH440ACM250  
Part No : 3PH440ACM3000  
Part No : 50000876  
Part No : 50283090 /50283092  
Part No : 510-1198-02/1  
Part No : 6156050093  
Part No : 63 A 2

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 63 A 4  
Part No : 63 B 2  
Part No : 63 B 24  
Part No : 63 B 4  
Part No : 63 B 6  
Part No : 63 B 8  
Part No : 71 A 2  
Part No : 71 A 24  
Part No : 71 A 4  
Part No : 71 A 48  
Part No : 71 A 6  
Part No : 71 B 68  
Part No : 71 B 2  
Part No : 71 B 24  
Part No : 71 B 28  
Part No : 71 B 4  
Part No : 71 B 46  
Part No : 71 B 48  
Part No : 71 B 6  
Part No : 71 B 8  
Part No : 71285021  
Part No : 72071001  
Part No : 72081001  
Part No : 72091001  
Part No : 72101001  
Part No : 72131001  
Part No : 72281041  
Part No : 74TF0122  
Part No : 80 A 2  
Part No : 80 A 24  
Part No : 80 A 28  
Part No : 80 A 4  
Part No : 80 A 46  
Part No : 80 A 48  
Part No : 80 A 6

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 80 A 68  
Part No : 80 A 8  
Part No : 80 B 2  
Part No : 80 B 24  
Part No : 80 B 28  
Part No : 80 B 4  
Part No : 80 B 46  
Part No : 80 B 48  
Part No : 80 B 6  
Part No : 80 B 68  
Part No : 80 B 8  
Part No : 80 L 4  
Part No : 80 MA 2  
Part No : 80 MA 4  
Part No : 80 MB 2  
Part No : 80 MB 4  
Part No : 80 MC 2  
Part No : 80 MCX 2  
Part No : 80 MCY 4  
Part No : 86-DM-0701-1A+86-DM-0701-1B  
Part No : 90 L 2  
Part No : 90 L 24  
Part No : 90 L 28  
Part No : 90 L 4  
Part No : 90 L 412  
Part No : 90 L 46  
Part No : 90 L 48  
Part No : 90 L 6  
Part No : 90 L 68  
Part No : 90 L 8  
Part No : 90 LA 6  
Part No : 90 LAX 4  
Part No : 90 LAX 6  
Part No : 90 LB 4  
Part No : 90 LB 6

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : 90 LX 2  
Part No : 90 LX 6  
Part No : 90 S 6  
Part No : 90 S 2  
Part No : 90 S 24  
Part No : 90 S 28  
Part No : 90 S 4  
Part No : 90 S 412  
Part No : 90 S 46  
Part No : 90 S 48  
Part No : 90 S 68  
Part No : 90 S 8  
Part No : 90 SL 2  
Part No : 90378204  
Part No : A132 L V1 IE3  
Part No : AAC0401000A1D4  
Part No : AB 30 71B4  
Part No : AB 30r 180 M 2  
Part No : AB 30r 71 B 4  
Part No : AB 30r 80 A 4  
Part No : AB 30r 80 B4  
Part No : AB 30r 90 S 4  
Part No : AB 70r 90 S 4  
Part No : AB132 ML 4  
Part No : AB30 100LA 4  
Part No : AB30 100LA4 B5  
Part No : AB30 100LB 4  
Part No : AB30 112M 2  
Part No : AB30 112M 4-2  
Part No : AB30 112M-6  
Part No : AB30 112M2 B3  
Part No : AB30 112M4 B5  
Part No : AB30 112M4 B5.  
Part No : AB30 132 MB4 B3  
Part No : AB30 132 ML 4 V13F

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : AB30 132MB 4 3  
Part No : AB30 132SB 4  
Part No : AB30 160 MA 8 3  
Part No : AB30 160L-4  
Part No : AB30 280S 2  
Part No : AB30 71A4.3  
Part No : AB30 71B4  
Part No : AB30 71B6  
Part No : AB30 80 A4  
Part No : AB30 80B 4  
Part No : AB30 80B2  
Part No : AB30 80B2 B35  
Part No : AB30 90L 4  
Part No : AB30-00LA- 8  
Part No : AB30-90S4,3 PH,400V,2.05A,0.75KW  
Part No : AB3004163B50D41100  
Part No : AB30080B4  
Part No : AB30080B4  
Part No : AB30100LA4  
Part No : AB30100LA4,3PH,400V,3.95A,1.5KW,50HZ  
Part No : AB30100LB4  
Part No : AB30100LB4,3PH,400 V,5.7A,2.2KW  
Part No : AB30112M 4 3F  
Part No : AB3080A4.3  
Part No : AB3090S4  
Part No : AB3090S4,400 V,3 PH,2.05A,0.75KW  
Part No : AB30R 180L 6B3 460D/60 15kW  
Part No : AB30R 200LD 4  
Part No : AB30R 280M 2 B3  
Part No : AB30R 71B 6  
Part No : AB30R 80B 4 3  
Part No : AB30R 90S 2  
Part No : AB30R 90S 6  
Part No : AB30Rr 63B 4 3  
Part No : AB30r 80A 4 3 ~

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: info@adamsint.net Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! info@adamsint.net

Part No : AB30r 071A-4  
Part No : AB30r 080A-6  
Part No : AB30r 100 LB 6  
Part No : AB30r 100LB 4  
Part No : AB30r 112 M2 IE2  
Part No : AB30r 112M 2  
Part No : AB30r 112M 2 B3 3F 400D/690S/50 4,00  
Part No : AB30r 132 MB4  
Part No : AB30r 132 ML4  
Part No : AB30r 132MB 4  
Part No : AB30r 132MB 4 B5 3F 230D/400S/50 7,50  
Part No : AB30r 160 L4  
Part No : AB30r 160 MB2  
Part No : AB30r 160MB-2  
Part No : AB30r 160MB-2 B5 3F  
Part No : AB30r 180L 4 3~  
Part No : AB30r 200 LB4  
Part No : AB30r 200LB-4  
Part No : AB30r 225 M4  
Part No : AB30r 225 ML4  
Part No : AB30r 225 S4  
Part No : AB30r 315 LA 4  
Part No : AB30r 4 3  
Part No : AB30r 71 B6  
Part No : AB30r 71B4  
Part No : AB33 132  
Part No : AB35 100LA 4  
Part No : AB35 100LB 4 B3  
Part No : AB35 112M 4 B3 3F  
Part No : AB35 132ML 6  
Part No : AB35 180L 4  
Part No : AB35 180M 4  
Part No : AB35 180M 4 - 3PH  
Part No : AB35 71B 2  
Part No : AB35 80 A4

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)



Part No : AB35 80B 6  
Part No : AB35 90L 4  
Part No : AB35 90L 6  
Part No : AB35-180L-4-3  
Part No : AB35-71B 4  
Part No : AB35-80B-4  
Part No : AB3504071B30S41100-10498218  
Part No : AB3504103V10S41100  
Part No : AB3504183V10D41100  
Part No : AB3571A4  
Part No : AB3580B4B14F  
Part No : AB3590S6,400V,3PH,2.2A,0.67KW  
Part No : AB35R 80 A4  
Part No : AB35r 080A-4 0  
Part No : AB35r 090L-4  
Part No : AB35r 090L-6  
Part No : AB35r 132ML4-690-V1-P4A0045923  
Part No : AB35r 160 L8  
Part No : AB35r 180M4-690-V1-P4A0045924  
Part No : AB35r 71B 2 B3 3F 240D/415S/50 0,55  
Part No : AB35r 71B 4  
Part No : AB35r 80 B4  
Part No : AB35r 80B 2  
Part No : AB40R 90 S 2/4  
Part No : AB40r 90 S 24  
Part No : AB70 100LA 2  
Part No : AB70 160 MA 2  
Part No : AB70 71A 2  
Part No : AB70 80A 3  
Part No : AB70 80A 4 3  
Part No : AB70 80B 6 B35  
Part No : AB70 90L 4  
Part No : AB70 90L 6  
Part No : AB70112M4  
Part No : AB7090S4

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: info@adamsint.net Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! info@adamsint.net

Part No : AB70R 180 M2  
Part No : AB70R 80B 4  
Part No : AB70R 80B 4 B5 3F 280D/480S/60 0,75  
Part No : AB70R 80B 4 B5 3F 280D/480S/60 0,75 MTR  
Part No : AB70r 071B-2 0  
Part No : AB70r 090L-6  
Part No : AB70r 171A 2  
Part No : AB70r 200 LB4  
Part No : AB70r 250ML 6  
Part No : AB70r 80A 6 V58 3F 230D/400S/50 0,37  
Part No : AB70r 80A-4  
Part No : AB75R 90L 4  
Part No : AB75r 132MB-4  
Part No : AB75r 71B 4 3  
Part No : AB80 80A 4 3  
Part No : AC 30 90 L2  
Part No : AC 30 90 L2.  
Part No : AC 35 718, 230V, 2,42A, 50HZ, 2830  
Part No : AC 35r 160 MB 2  
Part No : AC 75 130 2 3  
Part No : AC 75160L  
Part No : AC10 71B 4  
Part No : AC30 132S B4  
Part No : AC30 160M B4 V6  
Part No : AC30 180M 4 V6  
Part No : AC30 200L B4 V6  
Part No : AC30 225S 4 V6  
Part No : AC30 280 ML2  
Part No : AC30 280MAL2 B3  
Part No : AC30 280MAL2 B35  
Part No : AC30 280MAL2 B35.  
Part No : AC30 80 B4  
Part No : AC30 80B 4  
Part No : AC30-112-M4,3PH,400V,9.1A,7.5KW  
Part No : AC30R 100LA 4

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: info@adamsint.net Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! info@adamsint.net

Part No : AC30R 100LB 6  
Part No : AC30R 90L 4  
Part No : AC30r 132MB 4  
Part No : AC30r 180 L4 IE2  
Part No : AC35 132SB 2  
Part No : AC35 160 MB 2  
Part No : AC35 160L 2 3  
Part No : AC35 160L 8  
Part No : AC35 160MA 2 B3  
Part No : AC35 160MB 2  
Part No : AC35 160MB 2 480V 20A  
Part No : AC35 160MB 4  
Part No : AC35 180M 4 V6  
Part No : AC35 225M 4 V6  
Part No : AC35 225S 4 V6  
Part No : AC35 71B4  
Part No : AC35 71B4  
Part No : AC3502167B30D41100  
Part No : AC35160L 2  
Part No : AC35160L2  
Part No : AC35R 160L 4-ITEM 16  
Part No : AC35R 63B  
Part No : AC35r 132 SB2  
Part No : AC35r 132MB 4  
Part No : AC35r 160MB 2 B3 3F 400D/690S/50 15.00  
Part No : AC35r 180 M2  
Part No : AC35r 180M 2 3  
Part No : AC35r 250ML 4  
Part No : AC43 132S 48  
Part No : AC45 315S 4/8 3  
Part No : AC7004113B30S41100  
Part No : AC75 132MB 4  
Part No : AC75 160MB 4  
Part No : AC75R 132SA 2  
Part No : AD 090L

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : AD 200 LA  
Part No : AD 200 LA  
Part No : AD112M6  
Part No : AD112M6  
Part No : AD132MA6  
Part No : AD132MA6  
Part No : AD132MB  
Part No : AD132MB  
Part No : AD132SB  
Part No : AD132SB  
Part No : AD160-MA2  
Part No : AD160-MA2  
Part No : AD160MB  
Part No : AD160MB  
Part No : AD160MB8  
Part No : AD160MB8  
Part No : AD30 63B-4  
Part No : AD83058 - 30497401  
Part No : ADO80-A2  
Part No : ADO80-A2  
Part No : AE905D  
Part No : AN30 71B 4  
Part No : AN30 80 A4  
Part No : AN33 112 M4  
Part No : B5A149110181B01  
Part No : BE 80 B2  
Part No : CEMP - DB70r 160L 4 B3 3F 400D/690S/50 15.00  
Part No : CESI02ATEX122  
Part No : CESI03ATEX113  
Part No : CO4220\_05A  
Part No : CONNECTION FLANGE  
Part No : Cemp - AB30r 132MB 2 B3 3F 400D/690S/50 9.20  
Part No : Cemp - AB70r 160L 4 B3 3F 400D/690S/50 15.00  
Part No : Cemp -AB30r 160L 4 B3 3F 400D/690S/50 15.00  
Part No : Cemp -AB70r 132MB 2 B3 3F 400D/690S/50 9.20

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: info@adamsint.net Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! info@adamsint.net

Part No : DB30 80A 6  
Part No : DB30r 132ML 4  
Part No : DD30 100LA 8  
Part No : DIN2576 PN 10 4.0088  
Part No : DTD 03/07/2017  
Part No : E 090 L 2  
Part No : E 090L 2  
Part No : E 225 S 4  
Part No : E3AB16MC0213304  
Part No : E3AB30 080MB-4  
Part No : E3AB30 090L-4  
Part No : E3AB30 090SL-2  
Part No : E3AB30 090SL-2 2  
Part No : E3AB30 100LB-4  
Part No : E3AB30 132M-4  
Part No : E3AB30 132SB6  
Part No : E3AB30 160 LA4  
Part No : E3AB30 160LA 4  
Part No : E3AB30 160MB 4  
Part No : E3AB30 225 S4  
Part No : E3AB30 225 SM4  
Part No : E3AB35 112MB 4 3  
Part No : E3AB70 080MB-4 0,75kW B5 230/400V-50Hz  
Part No : E3AB70 250 MB 6  
Part No : E3AC08MB0242354  
Part No : E3AC16LA0203354  
Part No : E3AC30 090L-4  
Part No : E3AC30 132 S4  
Part No : E3AC30 160 LA4  
Part No : E3AC30 160 MB4  
Part No : E3AC30 180 LA4  
Part No : E3AC30 180 M4  
Part No : E3AC30 200 LA4  
Part No : E3AC30 225 S4  
Part No : E3AC35 180M-2

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)

Part No : E830180L4  
Part No : EB30180L4  
Part No : EB30180M2  
Part No : EC200LB48  
Part No : EC200LB48  
Part No : EE 080B 4  
Part No : EE 132 ML 4  
Part No : EE-D 11B T5  
Part No : EEX D 2C T4 AB30  
Part No : EEx-d IIB T4  
Part No : EX123  
Part No : Ex nA IIB T3 Gc - IP55  
Part No : F63-2G BMV/C4 B5  
Part No : FN 80A4 B5  
Part No : FN80A4 B5  
Part No : FNCAC35160MB  
Part No : Gr.160 - B5  
Part No : HB30r 100LA 4 B3 3F 208D /60 2,20  
Part No : HB70 90 S4  
Part No : HB70-90S4-B5-3F  
Part No : IC 418,12M3/H  
Part No : IC410 CLH  
Part No : IC411-CLF-DT80K  
Part No : IE2 AQ30  
Part No : IEC090  
Part No : II 2G Ex db eb IIC T4 Gb  
Part No : II 2GD Ex db IIB T4 Gb  
Part No : II 3G Ex ec IIB T3 Gc  
Part No : II2G  
Part No : II2G-14 ATEX065X  
Part No : MAK-M90S4-460  
Part No : Motor type AB35r 100LA 4 V1 3F  
Part No : Motor type AB35r 180M 4 V1 3F  
Part No : Motor type AB35r 180M 4 V1 3F/400D/690S/50 18.50  
Part No : Motor-ATEX 63-315\_GB

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: info@adamsint.net Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! info@adamsint.net

Part No : N1110659001Y11,7.5KW,400V,50HZ,16.7A  
Part No : N1216016014Y12  
Part No : N1410196003Y14  
Part No : N1700340001y17  
Part No : N1809585001Y18  
Part No : N1917347529y19  
Part No : N21338101  
Part No : PN725  
Part No : PR – 24-811  
Part No : R71 R4 F130  
Part No : SKF-6309 ZZ  
Part No : TBA  
Part No : TRI IIB 1000 RPM 0.26KW B3  
Part No : VM 315-4  
Part No : n80473203y08

ADAMS INTERNATIONAL LLC USA 1275 Bloomfield Ave Unit 81 Fairfield 07004, New Jersey, the United States Phone : +1 (973) 228-4293 Fax: +1 (973) 858-0288 E-Mail: [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net) Web: <http://www.adamsllc.net/>

Get quote now ! [info@adamsint.net](mailto:info@adamsint.net)